


玄海原子力発電所 3号機 C充てんポンプ分解点検状況

ポンプ構造図



折損箇所

場所：第6段羽車取付部付近

軸端部より 約925mm

折損部軸外径 約75mm

主軸折損状況の写真

