



[損傷箇所]

- 非常调速装置付近の軸が折損（平成 23 年 8 月停止時の損傷箇所と同様）
- ※ 非常调速装置：蒸気タービンの回転数が異常上昇した場合に蒸気タービンを非常停止させる装置

【 蒸気タービン・発電機構造図 】



【 前部軸受台詳細図 】



【 損傷部詳細図 】

