

## 新小倉発電所第5号ボイラー損傷箇所について

### 【損傷箇所】

ボイラー火炉水冷壁左側壁管1本に破口（長さ60×巾1.5mm）

※ 管仕様：ボイラー・熱交換器用合金鋼管、直径28.6mm、厚さ5.3mm

