


川内発電所2号機 ボイラー概略図



<推定原因>

- 燃料中の硫黄分による経年的な管外面の局部腐食によるものと推定

<修理状況>

- 3台のバーナー直近で損傷した管の取替
- 2台のバーナー直近で減肉した管の取替