


新大分発電所1号系列第6軸 発電設備概略図



振動が上昇した原因

ガスタービンと発電機の軸を接続する軸継手の一部に亀裂を確認

