




写真① 土質改良材（試作品）



写真② 水を多く含んだ軟らかい土（土質改良前）



写真①+写真②



写真③ 脱水した一般的な土（土質改良後）



写真④ 土質不良箇所（例：港湾工事）

<役割分担>

社名	役割
九州電力株式会社	土質改良材の開発、本検討の全体マネジメント及び事業性検討評価
株式会社フジタ	土質改良材の開発