九州電力

2026年11月５日
九州電力株式会社
大　分　支　店

筑後川における油膜発見について（第2報）

11月４日（水）15時30分頃に、筑後川の当社松原発電所放水路付近で油膜が浮いていることが確認されました（11月４日お知らせ済）。

本日早朝より河川巡視とオイルフェンスによる河川下流への拡散防止対策を実施し、油の回収作業についても進めております。

発見した油膜は当社松原発電所から流出したものと考えておりますが、詳細な原因については現在調査を進めております。

流域のお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後も河川の監視及び拡散防止対策並びに油の回収作業を継続するとともに、早期の原因究明に努め、原因が判明次第、必要な対策を講じてまいります。

以　上