



川内原子力発電所2号機 B 湿分分離加熱器出口配管フランジ部概略図



当該フランジ部パッキンの状況



漏えい箇所(フランジ部)

