

〔損傷箇所〕

ボイラー左側面の管1本に破口（長さ60×巾1.5mm）

管仕様：ボイラー・熱交換器用合金鋼鋼管、直径28.6mm、厚さ5.3mm

