

【損傷箇所】

○8月17日(金)

- ・ボイラー左側面の管 1 本：長さ60mmの破口(1箇所) . . .

○8月21日(火)

- ・ボイラー右側面の管 1 本：長さ12mmの破口(1箇所) . . .
- ・ボイラー左側面の管 1 本：長さ30mm、60mmの破口(2箇所) . . .

損傷部仕様：合金鋼鋼管 外径28.6mm、厚さ5.3mm

〔第5号ボイラー〕

