


大山川取水堰油漏れ状況図

筑後川水系位置図



発生日時：16時00分頃
流出物：油圧用の油約20



大山川取水堰地点状況図

