





川内原子力発電所 1 号機 蒸気発生器伝熱管(細管)信号指示箇所概要図



施栓部拡大図



信号指示箇所 (応力腐食割れ)



蒸気発生器伝熱管施栓状況

(単位:本)

	A 蒸気発生器	B 蒸気発生器	C 蒸気発生器	合 計
今回施栓本数	2	3	8	13
既施栓本数	153	89	100	342
総施栓本数	155	92	108	355
設備本数	3,382	3,382	3,382	10,146
施栓率(%)	4.6	2.7	3.2	3.5

[安全解析施栓率:10%]

伝熱管材質:インコネル TT 600

" 直径:約22.2 mm

" 厚さ:約 1.3 mm