


玄海原子力発電所 2号機 概略系統図



よう素濃度上昇 燃料集合体の漏えいの疑い