



# A 充てん／高圧注入ポンプ分解点検状況写真



軸全体の構造図及び状況写真



軸折損部の状況写真