

平成 25 年 3 月 21 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機の補修停止について

苓北発電所 1 号機(定格出力：70 万 kW) は、昨日、3 月 20 日(水)より、補給水量の増加傾向が認められたため、監視強化を行っていましたが、本日、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、出力を下げてボイラーの点検用窓より目視点検を実施したところ、17 時にボイラーの管の蒸気漏洩を確認し、17 時 21 分に運転を停止しました。今後、ボイラーの冷却を行い、早急に原因調査及び補修を行ってまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりません。

以 上

[参 考]

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番
- ・定格出力 70 万 kW (発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW)
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 12 万 4 千時間
- ・起動回数 146 回