



新大分発電所1号系列第4軸 発電設備概略図



〔ガスタービン概略図〕



〔燃焼器詳細図〕

燃焼器点検結果  
 ・ガスタービン1機につき10台設置されている燃焼器のうち  
 温度上昇が見られた燃焼器(1台)を点検し、微量な付着物  
 が認められた。

