

平成 30 年 1 月 2 日
九州電力株式会社

豊前発電所 2 号機ボイラーの管に破孔を確認しました
—準備出来次第補修実施—
—電力の安定供給に問題なし—

豊前発電所 2 号機（石油：50万kW）において、1月2日（火）8時にボイラーの管に破孔を確認しました。

同発電所においては、12月29日（金）3時32分から停止中でしたが、12月30日（土）23時30分頃、ボイラーの通常巡視点検中に外装板から少量の水漏れがあることを確認しました。そのため、ボイラーを冷却し、点検を開始したところ、本日1月2日（火）8時に、ボイラーの高さ30m付近の管に破孔を確認したものです。今後、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、今回の事象により、電力の安定供給に問題はありません。

以 上

[参 考]

豊前発電所2号機の概要

- | | |
|---------|----------------------------|
| ・所在地 | 福岡県豊前市大字八屋2463-9 |
| ・定格出力 | 50万kW（発電所総出力 1、2号機：100万kW） |
| ・燃料 | 石油 |
| ・営業運転開始 | 昭和55年6月6日 |
| ・運転時間 | 約11万8千時間 |
| ・起動回数 | 541回 |

ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九州電力の願いです。