

平成 30 年 1 月 22 日
九州電力株式会社

豊前発電所 2 号機 ボイラーの管の修理が完了しました —ボイラーの管の破孔箇所を修理—

豊前発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は停止中、1 月 2 日（火）8 時 00 分にボイラーの管に破孔を確認したため、点検修理を行っておりました。（1 月 2 日お知らせ済み）

類似箇所も含めた点検の結果、ボイラーの管の 2 箇所に破孔を確認し、本日 13 時 00 分に破孔管 2 本および周辺管 3 本（合計 5 本）の新管への取替修理が完了しました。

当社は、今後とも、発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

[参 考]

豊前発電所 2 号機の概要

- | | |
|---------|---------------------------------|
| ・所在地 | 福岡県豊前市大字八屋 2463-9 |
| ・定格出力 | 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW） |
| ・燃料 | 石油 |
| ・営業運転開始 | 昭和 55 年 6 月 6 日 |
| ・運転時間 | 約 11 万 8 千時間 |
| ・起動回数 | 541 回 |

ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。