

## 海峡横断箇所における 6kV 配電鉄塔倒壊について

本日 14 時頃に上天草市大矢野地区において、6kV 配電鉄塔が倒壊しました。

これにより海峡横断（野牛島～維和島）の電線が垂下し、一部が海面に浸かっている状況です。

また、本事故に伴い停電が発生しましたが、16 時 01 分に供給支障は解消しております。

### 1 事故発生日時

- 平成 30 年 3 月 7 日（水）14 時 05 分

### 2 事故発生場所

- 熊本県上天草市大矢野町野牛島

### 3 供給支障

- 28 戸（停電時間：14 時 05 分～16 時 01 分）〔停電解消済〕

### 4 設備被害状況

- 配電鉄塔×1 基（倒壊）  
（鉄塔倒壊により海峡横断の電線が垂下し、電線の一部が海面に浸かっている）

### 5 現在の対応状況

- 周辺海域の安全管理のため警戒船 2 隻を手配済（準備出来次第、警戒にあたる）
- 電線の撤去を含め、復旧方法については検討中

### 6 事故原因

- 調査中

以 上