

平成 30 年 3 月 8 日

熊本経済記者クラブ 各位

九州電力(株)熊本支社

## 海峡横断箇所における 6kV 配電鉄塔倒壊について（第 2 報）

昨日 14 時頃に上天草市大矢野地区において、6kV 配電鉄塔が倒壊しました。  
これにより海峡横断（野牛島～維和島）の電線が海面上に垂下している状況です。  
船舶の航行等では、大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。

船舶の航行の安全確保が最優先のため、警戒船を手配し安全対策を実施しておりますが、船舶の航行に支障を来たしている電線の撤去につきましては、本日夕方完了目途で実施する予定です。

なお、鉄塔撤去を含む本復旧工事につきましては、後日実施することといたします。

### 1 事故発生日時

○平成 30 年 3 月 7 日（水）14 時 05 分

### 2 事故発生場所

○熊本県上天草市大矢野町野牛島

### 3 設備被害状況

○配電鉄塔×1 基（倒壊）

・鉄塔倒壊により海峡横断（野牛島～維和島）の電線が海面上に垂下

### 4 現在の対応状況

[復旧状況]

○船舶の航行に支障を来たしている電線の撤去工事

<電線撤去工事：3月8日（木）夕方完了目途>

※なお、本日の悪天候により、やむを得ず工事予定を変更する場合があります。

○鉄塔倒壊の原因調査、及び鉄塔撤去を含む本復旧工事は、後日実施予定

[安全対策]

○周辺海域の安全確保のため警戒船を手配し警戒中

### 5 事故原因

○調査中

### 6 その他

○電線撤去工事完了までは、付近の航行は危険ですので、注意喚起の呼びかけへのご協力をお願いいたします。

以 上