

川内原子力発電所1号機の状況について《日報》 (8月26日10時現在)

| | 内 容 |
|--|--|
| 実績 〔8月25日 12時 〕 〔8月26日 10時〕 | <p>[発電機出力] 75%出力保持中 26日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・復水器の点検を実施(8月21日より開始)<ul style="list-style-type: none">➢ 8月25日 細管69本の施栓を実施 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・8月26日 蒸気タービン開放検査(検査実施中)○保安検査<ul style="list-style-type: none">・原子炉の起動時に係る保安検査(8月3日より開始) |
| 予定 〔8月26日 10時 〕 〔8月27日〕 | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・復水器の点検(復旧)を実施<ul style="list-style-type: none">・8月27日 発電機出力上昇(75% 95%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・8月26日 蒸気タービン開放検査○保安検査<ul style="list-style-type: none">・原子炉の起動時に係る保安検査 |

川内原子力発電所1号機の再稼働工程

