

川内原子力発電所2号機の状況について《日報》
(10月27日10時現在)

| | 内 容 |
|---|---|
| 実績 〔10月26日 10時 〕 ↓ 〔10月27日 10時 〕 | <p>[発電機出力] 75%出力保持中〈27日10時現在〉</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係) ・10月26日 発電機出力75%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○保安検査 ・原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始) |
| 予定 〔10月27日 10時 〕 ↓ 〔10月28日 〕 | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係) ・10月28日 発電機出力上昇(75%↗95%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○保安検査 ・原子炉の起動時に係る保安検査 |

川内原子力発電所2号機の再稼働工程

