

## 川内原子力発電所2号機の状況について《日報》 (10月21日10時現在)

	内 容
実績 〔10月20日 10時 〕 〔10月21日 10時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○1次系(原子炉関係) なし</li><li>○2次系(タービン・発電機関係) なし</li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○定期事業者検査(施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none"><li>・10月20日 蒸気タービン性能検査</li></ul></li><li>○保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始)</li></ul></li></ul>
予定 〔10月21日 10時 〕 〔10月22日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○1次系(原子炉関係) なし</li><li>○2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none"><li>・10月21日 発電再開(発電機並列) 発電機出力上昇(30%)</li></ul></li></ul> <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし</li><li>○保安検査<ul style="list-style-type: none"><li>・原子炉の起動時に係る保安検査</li></ul></li></ul>

# 川内原子力発電所 2号機の再稼働工程

