


玄海原子力発電所 外部電源概略図



焦げあと及び部分的な損傷