

## 感電死亡事故の概要

- 1 発生日時 平成 27 年 8 月 19 日（水） 9 時 15 分頃
- 2 発生場所 大分県佐伯市蒲江大字森崎地区
- 3 事故概要 当社の配電委託作業員が電柱建替工事中に感電
- 4 作業内容 旧柱から新柱への移替（新柱への金物類）準備中
- 5 感電の原因 調査中
- 6 被災者 配電委託工事会社 社員 22 歳  
経験年数：4 年 5 ヶ月





