



玄海原子力発電所 3, 4号機 第1放射化学室における火災発生の概要図

< 玄海原子力発電所概要図 >




当該局所排気装置外観



発煙場所

< 焼損部の状況 >




[局所排気装置内]



[コネクタ部 (拡大)]

< コネクタ及びケーブルの状況 >



[コネクタ同種品]



[ケーブル (拡大)]