

平成 26 年 9 月 2 日  
九州電力株式会社

## 川内発電所 2 号機 ボイラーの点検実施について（お知らせ）

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、8 月 29 日（金）の夜から待機停止しておりましたが、昨日 9 月 1 日（月）18 時 45 分頃、ボイラーの内部（高さ 10m 付近）にて少量の水漏れを確認したため、本日 9 月 2 日（火）9 時からボイラーの点検を開始しました。今後、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、復旧までの間、低下する供給力については、苅田新 2 号機の早期復旧や電力取引所からの調達、及び火力発電所の補修時期調整等により確保し、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○川内発電所 2 号機の概要

- |         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| ・所在地    | 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1        |
| ・定格出力   | 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW） |
| ・燃料     | 石油                              |
| ・営業運転開始 | 昭和 60 年 9 月 27 日                |
| ・運転時間   | 約 10 万 1 千時間                    |
| ・起動回数   | 1,381 回                         |