

平成 27 年 7 月 2 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機 運転復帰の見通し

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、ボイラーの蒸気漏洩のため、平成 27 年 6 月 18 日（木）に運転を停止しました。（6 月 18 日お知らせ済み）

点検・修理の目途が立ち、7 月 6 日（月）に運転復帰できる見通しです。

復帰までの間は、今後の需給状況を踏まえ、必要に応じて、電力取引市場からの調達や、他電力からの融通の積み増し等を行い、引き続き電力の安定供給維持に努めてまいります。

お客さまにはご不便とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、引き続き節電へのご協力をお願いいたします。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番地
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・ 運転時間 約 14 万時間
- ・ 起動回数 152 回