

平成 28 年 7 月 15 日
九州電力株式会社

苓北発電所 2 号機 運転復帰の見通し

苓北発電所 2 号機（石炭：70 万 kW）は、ボイラーの蒸気漏洩のため、平成 28 年 7 月 3 日（日）に運転を停止しました。（7 月 3 日お知らせ済み）

これまでに、蒸気漏洩部位、蒸気漏洩による影響を受けた部位、及び周辺部位の点検等、修理完了の目途が立ち、今後、10 日間程度で運転復帰できる見通しです。

以 上

[参 考]

○ 苓北発電所 2 号機の概要

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番地
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 15 年 6 月 24 日
- ・ 運転時間 約 9 万 9 千時間
- ・ 起動回数 59 回