

川内原子力発電所1号機の状況について《日報》

(8月14日10時現在)

	内 容
実績 〔8月13日〕 10時 〕 〔8月14日〕 10時	<p>[発電機出力] 発電再開後、30%まで出力上昇中 14日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系 (原子炉関係) なし○ 2次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 8月13日 16時32分 タービン起動・ 8月14日 9時00分 発電再開 (発電機並列) 発電機出力上昇中 (30%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目)<ul style="list-style-type: none">・ 8月13日 蒸気タービン性能検査○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (8月3日開始)
予定 〔8月14日〕 10時 〕 〔8月15日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系 (原子炉関係) なし○ 2次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 8月14日 発電機出力30%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 1号機の再稼働工程

