

川内原子力発電所2号機の状況について《日報》

(10月26日10時現在)

	内 容
<p>実績</p> <p>〔10月25日〕 10時 〕 〔10月26日〕 10時</p>	<p>[発電機出力] 50% 75%出力上昇中 26日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系(原子炉関係) なし ○2次系(タービン・発電機関係) <ul style="list-style-type: none"> ・10月26日 発電機出力上昇中(50% 75%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし ○保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始)
<p>予定</p> <p>〔10月26日〕 10時 〕 〔10月27日〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系(原子炉関係) なし ○2次系(タービン・発電機関係) <ul style="list-style-type: none"> ・10月26日 発電機出力75%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし ○保安検査 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 2号機の再稼働工程

