## 川内原子力発電所2号機の状況について《日報》

(10月24日10時現在)

	内 容
実績 10月23日 10号 10月24日 10時	<ul> <li>[発電機出力] 50%出力保持中 24日10時現在</li> <li>[主要工程]         <ul> <li>1次系(原子炉関係)</li> <li>なし</li> <li>2次系(タービン・発電機関係)</li> <li>10月23日 発電機出力50%到達</li> </ul> </li> <li>[検査関係]         <ul> <li>定期事業者検査(施設定期検査項目)</li> <li>なし</li> </ul> </li> <li>の保安検査         <ul> <li>原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始)</li> </ul> </li> </ul>
予 定 [10月24日 10時 10月25日]	<ul> <li>(主要工程]</li> <li>○1次系(原子炉関係)</li> <li>なし</li> <li>○2次系(タービン・発電機関係)</li> <li>なし</li> <li>(検査関係]</li> <li>○定期事業者検査(施設定期検査項目)</li> <li>なし</li> <li>○保安検査</li> <li>・原子炉の起動時に係る保安検査</li> </ul>

## 川内原子力発電所 2 号機の再稼働工程

