

川内原子力発電所2号機の状況について《日報》 (10月23日10時現在)

	内 容
実績 〔10月22日〕 10時 〕 〔10月23日〕 10時	<p>[発電機出力] 30% 50%出力上昇中 23日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係) ・10月23日 発電機出力上昇中(30% 50%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○保安検査 ・原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始)
予定 〔10月23日〕 10時 〕 〔10月24日〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○1次系(原子炉関係) なし○2次系(タービン・発電機関係) ・10月23日 発電機出力50%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○保安検査 ・原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 2号機の再稼働工程

