

川内原子力発電所2号機の状況について《日報》 (10月22日10時現在)

	内 容
実績 〔10月21日 10時 〕 〔10月22日 10時 〕	<p>[発電機出力] 30%出力保持中 22日10時現在</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系(原子炉関係) なし○ 2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 10月21日 11時00分 発電再開(発電機並列) 発電機出力30%到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査(10月8日開始)
予定 〔10月22日 10時 〕 〔10月23日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1次系(原子炉関係) なし○ 2次系(タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 10月23日 発電機出力上昇(30% 50%) <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査(施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

川内原子力発電所 2号機の再稼働工程

