

③ 下羽根取外し後のセメント付着状況



下羽根下面

セメント  
付着物



主軸

シールケース

セメント  
付着物

下羽根下面とシールケース間にセメントの付着が確認された。