

2021年8月16日
九州電力株式会社

苓北発電所2号機が通常運転に復帰しました

— ボイラーの点検・修理が完了 —

苓北発電所2号機（石炭：70万kW）は、7月23日（金）発電機出力70万kW付近で運転中、ボイラー内部からの蒸気漏洩の疑いから同日21時00分に運転を停止して点検を行っておりました。（2021年7月24日お知らせ済）

特殊ドローンも併用した点検の結果、ボイラー天井付近の配管16本に損傷を確認したことから、新管に取り替える修理を実施し、8月16日（月）8時17分に通常運転に復帰しました。

当社は、今後とも発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

[参 考]

○ 苓北発電所2号機

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 2003 年 6 月 24 日
- ・ 運転時間 約 13 万 7 千時間
- ・ 起動回数 115 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。