


66kV 送電線損傷状況

位置図




所在地：佐賀県三養基郡上峰町坊所

事故概要



(損傷状況) 素線切れ4本



直径 18.2mm

電線断面図