


## 平成28年熊本地震対応について

熊本県熊本地方を震源地とする最大震度7の地震に伴い停電が発生し、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 1 概要

- 4月14日(木)21時26分頃、益城町で震度7、熊本市他で震度6弱(マグニチュード6.5)の前震が発生し、最大16.7千戸(14日(木)22時)のお客さまが停電。
- 本店に非常災害対策総本部、支社・発電所等に非常災害対策組織を設置。全社で最大約2千4百人を動員し、全力をあげて復旧作業を行い、15日(金)23時00分に高压配電線への送電が完了。
- その直後、4月16日(土)1時25分頃、益城町、西原村で震度7、南阿蘇村他で震度6強(マグニチュード7.3)の本震が発生し、最大476.6千戸(16日(土)2時)のお客さまが停電。
- 非常災害体制を継続し、全社で最大約3千6百人を動員するとともに、約6百人の他電力応援も受け、全力をあげて復旧作業を実施。
- 4月20日(水)19時10分、がけ崩れや道路の損壊等により復旧が困難な箇所を除いて、高压配電線への送電が完了。

### 2 お客さま停電状況



### 3 主な設備被害状況（4/21 9時判明分）

設 備	被害状況	備 考
水力設備	7箇所	・周辺土砂崩れによる導水路破損 等
送電設備	17線路	・鉄塔周辺の大規模な土砂崩れ ・がいし破損 等
変電設備	5変電所	・がいし破損 等
配電設備	最大259回線停止	・電柱折損、転倒、傾斜 ・電線断混線 等

### 4 他電力からの応援

- 阿蘇市、高森町、南阿蘇村については、同地区に供給している6万6千ボルト送電線の周辺での大規模な土砂崩れにより、送電線の使用が不可能となり、全国の電力会社から高圧発電機車110台の応援も仰ぎ、当社分52台と合わせてお客さまへの送電を実施中

#### 【参考1 高圧発電機車稼働状況（4/21 9時時点）】

（単位：台）

確保台数			運転台数		
他社応援	当 社	合 計	他社応援	当 社	合 計
110	52	162	102	46	148

注：他電力からのタンクローリーの応援も仰ぎ、当社分と合わせて各所に配置している高圧発電機車へ巡回給油を実施中

#### 【参考2 動員状況（最大時）】

（単位：人）

	当 社(4/16)	他社応援(4/20)
社 員	2,185	598
委託・請負先	1,423	31
合 計	3,608	629

以 上

# 平成28年熊本地震に伴う復旧対応地域(概要図)

