



川内原子力発電所 1号機 制御棒の曲がり発生の事象概要図

【制御棒クラスタ概要】



【制御棒クラスタ検査】



【事象概要図】 (制御棒クラスタ検査における③の位置)

