

2019 年 1 月 7 日  
九州電力株式会社

### 苅田発電所新 1 号機を点検のため停止します

—ボイラーの燃料管詰まりのため点検を行います—  
—電力の需給に問題はありません—

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、1 月 4 日（金）に、ボイラーへ石炭を送る燃料ポンプ 24 台の内、2 台の出口圧力が上昇したため、1 月 5 日（土）23 時 54 分に停止させ、点検を行いました。

点検の結果、石炭の粉砕機出口の金網部品が脱落し、燃料管 24 本の内、2 本が閉塞していたことが判明しました。今後、燃料系統の点検を行い、速やかな復旧を目指します。

なお、今回の停止により電力の需給に問題はありません。

以 上

#### [参 考]

##### ○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・定格出力 36 万 kW（発電所総出力：36 万 kW）
- ・燃料 石 炭
- ・営業運転開始 2001 年 7 月 3 日
- ・運転時間 約 8 万 7 千時間（12 月末）
- ・起動回数 188 回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。