


松浦発電所 2号機 発電設備概略図



蒸気タービン翼1枚に折損を確認

ボイラー給水ポンプ  
(2台のうち1台に異常を確認)

蒸気タービン

ポンプ