

2023年8月1日

九州電力株式会社

苓北発電所1号機が通常運転に復帰しました

－ ボイラーの点検・修理が完了 －

苓北発電所1号機（石炭：70万kW）は、5月29日（月）発電機出力10万kW付近で運転中、ボイラー内部からの蒸気漏洩を目視で確認したことから、同日19時04分に運転を停止して点検を行っておりました。（2023年5月29日お知らせ済）

点検の結果、漏洩が確認されたボイラー配管（3箇所）の新管取替え、及び周辺部位の修理を実施し、8月1日（火）10時40分、通常運転に復帰しました。

当社は、今後も発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

[参 考]

○ 苓北発電所1号機

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・燃 料 石炭
- ・営業運転開始 1995 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 19 万 9 千時間
- ・起動回数 190 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。