

2023年12月18日

九州電力株式会社

## 苓北発電所1号機が通常運転に復帰しました

－ バーナー部の点検・修理が完了 －

苓北発電所1号機（石炭：70万kW）は、11月26日（日）発電機出力45万kW付近で運転中、ボイラーのバーナー部付近で外装板の赤熱を確認したことから、同日2時22分に運転を停止して点検を行っておりました。（2023年11月26日お知らせ済）

点検の結果、バーナー（全36本のうち1本）の損傷が確認されたことから、該当箇所への復旧を行い、12月16日（土）11時30分、通常運転に復帰しました。

当社は、今後も発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 苓北発電所1号機

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・燃 料 石炭
- ・営業運転開始 1995 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 20 万 1 千時間
- ・起動回数 193 回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。