

2024 年 10 月 22 日
九州電力株式会社

苓北発電所 2 号機が通常運転に復帰しました

－ ボイラーの点検・修理が完了 －

苓北発電所 2 号機（石炭：70 万 kW）は、ボイラーへの補給水量が増加していることを確認したため、ボイラー内部での蒸気漏洩の疑いがあると判断し、2024 年 8 月 21 日（水）17 時 19 分に運転を停止して点検を行っておりました。

（2024 年 8 月 21 日お知らせ済）

点検の結果、ボイラー天井付近の管 8 本に損傷を確認したことから、新管に取り替える修理を実施し、10 月 22 日（火）16 時 00 分、通常運転に復帰しました。

当社は、今後も発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 2 号機

- ・ 所 在 地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 2003 年 6 月 24 日
- ・ 運転時間 約 15 万 9 千時間
- ・ 起動回数 130 回

（8 月 21 日にお知らせしていた起動回数について、正しくは 129 回でした）



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。