

平成 26 年 7 月 1 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機の法定点検完了の見通しについて（お知らせ）

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、6 月 19 日（木）の法定点検中の試験運転において、ボイラーの管からの蒸気漏洩の可能性があったため、試験運転を中止し、点検を行ったところ、ボイラーの管 3 本に損傷を確認しました。

（平成 26 年 6 月 24 日お知らせ済み）

その後、類似管（全 469 本）の点検を行った結果、損傷管 3 本を含む 4 本の管について、管の切替を実施しました。その他の管については異常はありませんでした。

現在、7 月 7 日（月）目途での通常運転復帰を目指しております。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 13 万 2 千時間
- ・起動回数 150 回