



【豊前発電所1号機不具合発生箇所】



【原因】



【対策】

損傷した管を新管に切替