苅田発電所新1号機の運転停止

対田発電所新 1 号機(石炭:36 万 kW)は、7 月 1 日(水)発電機出力約 32 万 kWで運転中、ボイラーの排気ガス分析用配管からのガス漏洩を確認したため、同日 19時 42 分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに漏洩箇所の修理を行い、数日中には運転復帰する見通しです。

復帰までの間は、今後の需給状況を踏まえ、必要に応じて、電力取引市場からの調達や、他電力からの融通の積み増し等を行い、引き続き電力の安定供給維持に努めてまいります。

お客さまにはご不便とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、引き続き 節電へのご協力をお願いいたします。

以上

[参考]

ο 苅田発電所新 1 号機の概要

・所 在 地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1

・定格出力 36 万 kW(発電所総出力 新 1、2 号機: 73.5 万 kW)

・燃 料 石炭

・営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日

・運転時間 約6万6千時間

・起動回数 158 回